



地下レーダー ユーティリティースキャンスマートによる測定例と解釈




舗装下の反射面の連続性が無く施工あるいは材質が異なっている。

マンホール蓋による全反射


舗装下の反射面の連続性が無く施工あるいは材質が異なっている。



舗装下の反射の連続性が変化しており舗装打ち換え跡と推察される。また反射強度が異なっており材質の違いと考えられる




鉄管の埋設モデル。
明瞭な反射が見られる。



コンクリート床版の鉄筋検出状況

一様な間隔で配筋されている。鉄筋は小径でも全反射するため明瞭である。



埋設物モデル

同じ径の鉄管が埋設されている。埋め戻し材料が均一なため埋設管が明瞭に見える。

